



Sand Tredreieutstyr A/S

Bassengveien 11, 1812 Askim. Tlf:+4790247720. e-post: post@tredreieutstyr.no Org.nr 920247695

Brannmannspenn

Nødvendig utstyr

- 7mm penn mandrel
- Bushingsett BP273#-BU
- 10mm bor
- penneavretter
- to.komponent epoksyrim



klargjøring emne


- emne 2x2 cm, kutt dette ca 3-4mm lenger enn tube.
- bor et 10mm hull tvers igjennom
- rubb tube med fint sandpapir, ta på lim og før det inn i hull med vridende bevegelser og midtstill det.
- bruk penneavretter på hver side av emnet når lim har tørket.I



dreiling av emne

- monter bushinger slik ovenstående diagram viser.
- skru mutter på mandrell, men ikke skru til for hardt, da ryker emne
- dra bakdokk med spindel inn mot mandrell, og sjekk at det ikke er sleng på mandrell lås så bakdokk fast..
- bruk skarpe jern, drei helt ned til bushing på hver side.form i midten etter eget ønske
- når ønsket form er gjort, så slip forsiktig med sandpapir.
- når resultat er som ønsket så ta på voks.polish.

Diagram A



sette sammen penn

- legg ut deler i henhold til Diagram A.
- Press Center band inn i enden av tube
- Press Tip inn i andre enden av tube
- plasser Spring i tuppen av Refill.
- før så Refill med Spring på plass i enden av tube
- skru Cap assembly på og test pennen.