

## BRUKSANVISNING E-COAT

ECOAT Epoksy 1 kg base + 450 gram herder.

Denne type epoksy er godkjent for varm mat og drikke opp til 90 grader dersom blandingsforhold er riktig og at man har latt den herde.

Blandingsforhold er 100:45, det vil si 100 gram base + 45 gram herder.

Herder på 24 timer ved 20 grader i rommet.

Ecoat er klar og gjennomsiktig.

Anbefalt støpetykkelse fra 0,2mm til 3 mm

Dersom man skal bruke denne i kopper så bruk en pensel og smør på et tynt lag.

Bruker man den med større tykkelse så benytt propan eller varmluft pistol til å få vekk bobler.

Ecoat er testet for matkontakt i varmt vann og i 50% alkohol i tysk laboratorium

Hvis belegget er »smeltet«, har blandingsforholdet ikke vært riktig eller komponentene har ikke blitt blandet nok.

Vi foreslår å gjøre dette:

1. Bruk den nøyaktige balansen, spesielt når den lille mengden brukes (f.eks. under 50 g)
2. Bland komponentene i forholdet 100:45 etter vekt
3. Pass på å skrape sidene, hjørnene og bunnen av beholderen flere ganger under blanding. Dette vil sikre at all herderen blandes grundig med epoksyen og bør forhindre at harpiksen får feil . Alternativet er å helle blandingen i en annen gryte og snart blande den igjen.
4. Påfør harpiksen
5. La det tørke i 24 timer minst 20C

Hvis Ecoat brukes til kaffe- eller tekopper, anbefales det å la det tørke helt i 3-5 dager før første gangs bruk.

Enn du vasker det med varmt vann, tilsatt litt oppvaskmiddel og/eller med alkohol.

Etter første kontakt med etanol kan det oppstå noe hvit "film". Etter rengjøring med samme alkohol, vises den aldri igjen..

**NB. DERSOM BASE A VIRKER «GRØTETE» SÅ VARM DEN OPP I F.EKSEMPEL VARMT VANN 50 GRADER OG RØR RUNDT.**

**DA BLIR DEN FLYTENDE IGJEN.**

**DERSOM DEN BLIR STÅENDE LENGE UTEN Å BLI BRUKT SÅ GJENTA PROSSESEN.**